









## DX CONNECT

### SYSTEEM COMPONENTEN

<p>9070 DX CABLE</p> 	<p>9193 DX POWER SUPPLY</p> 	<p>9054 DX JUNCTION BOX</p> 	<p>9051 DX CONNECTOR</p> 
--	---	--	--



GEREEDSCHAP

 <p>9069 DX CABLE STRIPPER</p>			 <p>24 - 30 MM</p>
--	--	--	--

### INSTALLATIE RICHTLIJNEN


**KABELS INSTALLEREN**

- INSTALLEER KABELS VOLGENS HET KABELPLAN
- ZORG VOOR EXTRA RUIMTE IN VERBAND MET AANSLUITINGEN


**DX JUNCTION BOX INSTALLEREN**

- GEBUIK BIJBEHORENDE WARTELS
- STRIP KABELS MET DX CABLE STRIPPER
- PLAATS ALLE RODE BINNENKABELS IN ÉÉN KLEMMENSTROOK
- PLAATS ALLE ZWARTE BINNENKABELS IN DE ANDERE KLEMMENSTROOK




## DX CONNECT

### INSTALLEER ARMATUREN EN POWER SUPPLY



LET OP POLARITEIT: ROOD OP ROOD / ZWART OP ZWART




VOOR DX CABLE (2 x 2.5 mm<sup>2</sup>):


VERWIJDER HET BINNENSTE RUBBER VAN DE WARTEL



### TEST DE INSTALLATIE




- CONTROLEER OF ALLE ARMATUREN FUNCTIONEREN
- VERWIJDER NA DE TEST DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT



### DX JUNCTION BOX AFGIETEN EN SLUITEN



- ZORG DAT ALLE KABELS EN KLEMMENSTROKEN IN DE DOOS ZIJN
- CONTROLEER OF ALLE WARTELS ZIJN DICTGEDRAAID
- MIX DE PU COMPONENTEN GOED
- VUL DE KABELDOOS TOT VLAK ONDER DE RAND
- SLUIT DE KABELDOOS BINNEN 5 MINUTEN



MIX PU COMPONENTEN



< 5 MIN: DOOS SLUITEN



Dexter Lighting  
Schiemond 20  
3024 EE Rotterdam

+31 (0)10 27 62 517  
[info@dexterlighting.nl](mailto:info@dexterlighting.nl)  
[dexterlighting.nl](http://dexterlighting.nl)